

COMPTE RENDU REUNION ORDINAIRE DU CHSCT N° 01/26 DU 26/03/2026 A L'ELECTROLYSE

PRESENTS:

MM. S. TSALA EBOUGA – E. MBOUDI– REP (CNPS) – P. MAKANG – U. TSOUNGUI –N. KEMCHE – S. BELL - S. KOUAMO – S. EKONG - DR MBIA – P. MOUTAPAM – B. SANDONG – S. BISSOMBI – G. KAMGNO – N. KEMCHE – E. BWANGA – A. NKOCK – B. ESSONO (CNPS)

ORDRE DU JOUR :

1. Partage APL (15mn)
2. Visite des ateliers (Tournée 9-10) et débriefing sur les thèmes : (60mn)

Thème 1 : CHUTE D'HOMME DE HAUTEUR

Thème 2 : MATERIAUX EN FUSION

Thème 3 : HOUSEKEEPING

Thème 4 : PRESERVATION DE LA MAIN

3. Débriefing en salle (25mn)
4. Revue HSE Electrolyse (15mn)
5. Revue HSE Usine (15mn)
6. Activités CHSCT + Revue des plans d'actions (10mn)
7. Tour de table (15mn)
8. Mot du Président (10mn)

1. APL

- 1) Un agent a partagé le non-respect des règles internes d'un visiteur se rendant au magasin général. Une action a été prise pour aller voir la qualité de l'induction des visiteurs à l'accueil
- 2) Un agent a partagé l'accident enregistré au FAC suite au basculement d'un opérateur sur l'échelle pendant la démolition d'une colonne dans une cloison

2- Visite des ateliers et débriefing sur les thèmes

3- Débriefing en salle:

Groupe 1 : Brasquage-Passage 42 et 55

Points positifs +

- Réfectoire Passage 42 climatisé
- Borne fontaine fonctionnelle au Réfectoire P42
- Présence d'une douchette de sécurité
- Toilette Passage 14 propre et des portes refaites entièrement
- Hall B très propre et bien rangé
- Bon balisage zone de rangement des cales en face du bureau Brasquage
- Présence d'un extincteur dans l'atelier de soudure et meulage au passage 55

Points à améliorer -

► Passage 42

- Support Borne fontaine dégradé
- Douche de sécurité non fonctionnelle
- Trou béant à la B39 côte Fromager
- Support Climatiseur extérieur renforcé par une corde de fortune
- Pas de groom-porte installée
- Rangement des cales et accrochage des outils à améliorer
- Câble sectionné et apparent dans le réfectoire P42

► Passage 55

- Chaise du secrétariat technique de Maintenance en mauvais état
- Suintement d'eau sous la dalle au réfectoire Maintenance Série captation
- Toilettes Maintenance série captation en mauvais état
- Borne réfrigérante, Climatisation et Microonde hors service

Groupe 2 : ELECTROLYSE Hall D

Points positifs+

- Prises électriques bien protégées le long du hall
- Raclettes pour coulées bien rangées et palette servant de plateforme rangées dans des zones dédiées
- Hall D propre
- Rambade en place pour accès au réfectoire de la captation

Points à améliorer-

- Câble d'alimentation du poste Argon utilisé pour une intervention au niveau de la cuve D02 non protégé
- Plexiglas MSE 08 cassé
- Vitres absentes sur la Transpalette
- Palette en bois abandonnée sous la cuve C18
- Présence de plateforme en bois d'un seul côté du hall
- Présence d'un flexible d'air au niveau des escaliers d'accès au niveau zéro à la D28
- Présence d'une bouteille de jus vide sous la cuve D28
- Trou béant à la C27 laissant un vide entre les grilles

Bureau CDP et réfectoire captation

- Lave mains bouché pas d'évacuation d'eau
- Réfectoire captation sale
- Disjoncteur et fils électrique non protégés dans le réfectoire captation
- Réfectoire non éclairé
- Réglettes en position de chute au Bureau CDP
- Plafond délabré au Bureau CDP

- Fuite d'eau au niveau zéro passage 28
- Présences des tas d'ordures aux inter-halls
- Chaise en mauvais état au Bureau CDP
- Raccordement électrique du climatiseur non protégé
- WC toilettes captation bouché

Salle surveillant de Halls

- Absence de climatisation
- Manomètre hors service dans la salle
- Manque de souris sur les postes de travail

Salle régulation

- Coffret électrique ouvert
- Tube néon hors service
- Branchement électrique non sécurisé
- Fiche 380V de la scie alternative avec câbles dénudés

Groupe 3 : BRASQUAGE-PASSAGE 42 et 55

Points positifs+

- Housekeeping Hall A, Hall F et Atelier de Poches
- EPI des agents en bon état (Gros Gants, tabliers, Chaussures)

Points à améliorer-

- Plusieurs crinolines laissés ouvertes : B01, A01 et F29
- Boîte à boutons du pont 30T61 accroché sur une crinoline à la A01
- Fuite d'air sur vanne à la cuve A04 côté Fromager
- Support Coffret Cuve A06 en position de chute
- Boîte de dérivation en position de chute à la F36 côté Fromager
- Tuyau d'alimentation en air comprimé Hall F Côté Fromager en Position de chute F36
- Meules avec câble blessé

Groupe 4 : : Passage 28-42 (Hall C)

Points positifs+

- Housekeeping au hall C
- Réfection des portes toilettes passage 42
- Borne fontaine fonctionnelle au Réfectoire P42

Points à améliorer-

- Défaut de rangement armoire au bureau Procédé
- Robinet lave main toilette P28 hors service
- Climatisation non fonctionnel à la salle de machine du bureau captation
- Climatisation non fonctionnel au bureau maintenance postée P28
- Défaut de rangement du Bureau contremaître Brasquage
- Absence de chaises conformes aux bureaux Brasquage
- Absence de ligne téléphonique aux bureaux Brasquage
- Borne réfrigérante en position de chute au réfectoire Brasquage
- Mauvais rangement des cales et accrochage des outils au Brasquage
- Absence de groom-porte sur la porte d'entrée aux bureaux Brasquage ;
- Douche de sécurité non fonctionnelle P42

Activités CHSCT + Revue des plans d'actions

Les différents plans d'actions des secteurs ont été présentés

LE TOUR DE TABLE

1. Le représentant de la CNPS a relevé beaucoup d'innovation dans la mise en œuvre des actions de sécurité. Il a ensuite remercié la Direction pour leur invitation à cette réunion statutaire du comité. Il souhaite que la direction continue à accompagner les opérateurs dans leur environnement de travail surtout dans les salles de vie
2. Un membre du comité a déploré l'utilisation de contenant en plastique par les agents dans le site pour boire de l'eau
3. Le Surintendant Electrolyse a remercié le CHSCT pour l'œil nouveau apporté au secteur et a promis de corriger rapidement les écarts remontés
4. Un agent a relevé un point de vigilance sur la gestion des égouts pour la bonne évacuation des eaux pendant la saison de pluie

2. MOT DU PRESIDENT :

En conclusion à cette tournée, le Directeur a apprécié les progrès réalisés à l'ELECTROLYSE en une année sur le plan de la santé/sécurité, ajoutant néanmoins que beaucoup reste à faire par rapport à l'état des toilettes

Il a annoncé qu'une campagne pour la remise en conformité des climatiseurs et des chaises est en cours dans tous les secteurs de l'usine.

Fin de réunion à 11h 50.

LE RAPPORTEUR



Symphorien TSALA

LE DIRECTEUR GENERAL/PI



Sylvestre EKONG

REUNION	ANIMATEUR	SALLE	DATE	HORAIRE
Ordinaire CHSD	S. EKONG	Salle DA	26/03/2014	09h-12h
N° 1		ELY		

FEUILLE DE PRESENCE

N°	MATRICULE	NOMS	SERVICES	EQUIPE	ENTREPRISE	TELEPHONE	HEURE D'ARRIVEE	SIGNATURE
1	3122	KOUANO Simplice	HSE	Securite	Alucam	696918730		
2	3691	MBAWA Eugene	Elyse	Elyse	Alucam	47765		
3	3598	EKONG Sylvain	DUS	DUS	—	—		
4	4715	ESSONA MBECHA Benjamin	CVPS	—		677288348		
5								
6								
7								
8								
9								
10								

VISA ANIMATEUR

REUNION	ANIMATEUR	SALLE	DATE	HORAIRE
ordinaire CHSC	S. EKONG	D1	26/03	08h-11h
N° 2		ELY	204	

FEUILLE DE PRESENCE

N°	MATRICULE	NOMS	SERVICES	EQUIPE	ENTREPRISE	TELEPHONE	HEURE D'ARRIVEE	SIGNATURE
1	32111	TSALA F. Symphonien	ELY	FAc	AL	697579317	08h50	
2	3640	SANDONG BRICE	ELY	PROD	AL	694883134	08h30	
3		Ar MBia Emmanuel René	Medecin du Travail		CMS	696364937	09h00	
4	3302	Rissong Bi Salomon	ELD	HSEQ	AL	696854855	08h50	
5	3641	KAMGNO Gilles	ELY	SMS	AL	655875936	08h50	
6	3510	Kemche feze Nestor	LAM	LAD	AL	696211869	08h50	
7	3689	BWANGA EPOUPA E.	ELY	PROD	ALUCAM	695826453	08h40	
8	3035	MOUTAPAN Pierre	ELY	Capitation	ALUCAM	691930419	08h45	
9	3255	BELC SIMON	ELY	MSE	ALUCAM	696371944	08h50	
10	3391	NKOCK ADOS	TII	Sous direction	Alucam	696464111	08h40	

VISA ANIMATEUR